

臺北市北投區石牌國民小學 113 學年度下學期「學校日家長意見回覆表」

	家長問題及建議	相關業務單位回覆
總務方面	502 班級教室內油漆剝落，希望學校協助處理。	502 室內油漆因屋頂漏水而剝落，目前已正處理屋頂防水中，此處防水已處理多次，難度高不易根治，將再加速此案，造成不便還請見諒。