

為了讓孩子的學習環境能更加地提升，學校目前正進行「至真樓西、北棟屋頂防水工程」及「至真樓東廁所整修工程」，工程說明如下：

至真樓屋頂防水工程，暑假期間因偶遇天候不良無法施工，所以剩下一些收尾的工作，預計於九月中完工，所幸剩餘工項不會再有噪音及震動，且工區位於屋頂，因此比較不會影響到孩子的學習。

至真樓東廁所整修工程，為教育部核定之補助經費，因人工、垃圾處理、物價上漲，造成本工程無廠商願意投標，最後追加預算後才於暑假完成工程決標，導致開工較晚10月底才能完工，所幸拆除等較大聲響之工項已完成，接下來的貼磚、安裝便器等較不影響學生之學習，工區也與教學區用圍籬做完整的區隔。

師生安全是我們最優先的考量，學校在這段時間會做好危險告示、安全衛生監督、人員身分掌控、工程順序調整以達噪音降低，各項因應措施所造成的不便，期盼您能體諒配合。總務處在此提醒叮嚀全體親師生，要主動遠離工程圍籬，保護自我的安全。

以上各項措施，相信有您的支持，石牌國小校園環境將會變得更加優質與安全。如有任何寶貴建議，歡迎賜電！

勿电！



5F	諮商	視覺04	社會02	樓梯
4F	教9	三06	三05	
3F	被詬+檔案	三04	三03	
2F	教7	三02	三01	
1F	健康中心		社會01	
B1				

4F	樓梯	視 覺 自 然	$\frac{3}{12}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{3}{10}$	WC 12
3F		社 會 03	社 會 04	$\frac{3}{09}$	$\frac{3}{08}$	WC 11
2F		一 05	一 06	一 07	一 08	WC 10
1F		一 04	一 03	一 02	一 01	WC09
B1		和平 F 桌球室				
和平樓						

		B1	1F	2F	3F	4F
視 聽 樓	多 功 能 教 室	人	一	本 土	資 優	
		會	09	02	X2	
		校長室	電	三	資 優	
		播 音 室	4	07	X2	
		學務處	一	潛 能2	國 資	
						知 動 兼 體 操

4 F	WC 08	樓 梯	五 01	圖 書 室	滑 7	五 02	五 03	WC 04
3 F	WC 07		機 房	滑 6	輔 導 室	本 土 01	四 01	WC 03
2 F	WC 06		滑 5	滑 4	滑 3	一 12		WC 02
1 F	WC 05		教 務 處	穿 堂	家 長 會	總 務 處		WC 01
B 1			中正 F 桌球室					
中正樓								

屋頂工區	5F	4F	3F	2F	1F	B1
	視覺05	六 12	機房	六 01	教學資源中心	演講廳
	音 1	六 13	電 1	六 02		VI P
	音 2	六 14	電 2	六 03		強樂教室 音樂教室
	樓梯				樓梯	
		六 15	電 3			

5F	音3		音4	
4F	英06		英05	
3F	角力(體操)教室			
2F	檔案室	六04		六05
1F	通道			

B1	1F	2F	3F	4F	5F	
	廁所工區					
教具室	儲藏室	學育辦公室	六09	六11	自 8	自 4
	英04		六08	六10	自 7	自 3
	英03	通 道	六07	視覺03	本土	教師會
	英02		六06	視覺02	自 6	自 2
	英01		英08	視覺01	自 5	自 1
	樓梯					
WC 28	WC 29	WC 30	WC 31	WC 32	WC 33	

		五04	五05	樓梯	五06	教 4	五07	五08	樓梯	五09	五10	五 11	五12	五13	樓梯	五14	五15	WC 19	4 F	忠孝樓
		四02	四03		四04	教 3	四05	英07		四06	四07	四08	四09	四10		四 11	四12	WC 18	3 F	
		二01	二02		二03	教 2	二04	二05		二06	二07	二08	二09	二10		二11	二12	WC 17	2 F	
		樂齡 1	樂齡 2		幼獅 健康室	幼 教器 材	綿羊	花鹿		嘟嘟	無尾 熊	廚房	白兔	小熊		企鵝	活動室	WC 16	1 F	
					木工室					活動室				活動室				儲藏室		
校門	警衛室	交通安全教室		木工室				活動室				活動室				儲藏室				

操場

後